

Uitbesteden ter reparatie c.q. vervanging van synchromeshringen is duur, dus let daarop bij aankoop. Slijtage uit zich in slecht schakelen bij een koude versnellingsbak, in ergere mate ook bij een warme versnellingsbak. Belangrijk daarbij is wél dat ook de boutverbinding onderaan de versnellingspook niet te strak is aangedraaid, maar zeker niet te vast.

De versnellingsbak zit op de De-Dion achteras gemonteerd middels een achterste ophangrubber en twee rubberen silentblokken op de voorste dwarsbalk. Hard bonken bij optrekken betekend vaak dat één van beide silentblokken versleten zijn.



### De koppeling:

De koppeling opgebouwd uit een vliegwiel, drukgroep, druklager en koppelingsplaat is hydraulisch bediend. Bediening is mogelijk door een hoofdkoppeling cilinder in de motorruimte en een hulpkoppeling cilinder duwend (4 cil) of trekkend (6 cil) op de versnellingsbak gemonteerd. Met name de hoofdkoppeling cilinder is lastig te vernieuwen aangezien deze van binnen uit (interieur) vast zit gebout (zie onderste afbeelding).

